


# 平沙水质净化厂进行突发环境事件应急预案演练



2020年11月25日上午10:00，平沙水质净化厂的运行人员在巡检时发现泥斗出现了漏泥情况。拿起手中的电话，运行人员立即联系了运行班长唐欢并汇报了现场漏泥的情况。紧急赶到现场查看情况的唐欢班长确认只是少量漏泥后，上报给厂内突发环境事件应急小组总指挥陈永军厂长，并按照平沙水质净化厂突发环境事件应急预案设置，安排运行人员对漏泥进行了铲除及地面冲洗，同时联系厂内机修人员到现场进行漏泥情况检查及维修，最终将漏泥点迅速修复，避免扩大污染。

以上是平沙水质净化厂进行突发环境事件应急预案演练过程中的一幕，厂内各岗位员工都参与了此次演练。在实地演练前，大家还再次复习了关于厂内污泥外漏的应急处置方法，包括处置报告流程，急救措施等。而在演练环节，还设置了不同程度的外漏情境，以确保大家熟练掌握预案内容。

此次培训演练，使平沙水质净化厂员工加深了对污泥外漏处置方案的印象，也再次警醒大家，只有在日常中熟练掌握流程才能在紧急情况到来之时冷静处置，风险防范不可放松。



